

Direction de l'inspection

EVALUATION DE LA CONFORMITE AUX BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
selon la directive 2004/9/CE (ESSAIS DE SECURITE)
STATEMENT OF COMPLIANCE WITH GOOD LABORATORY PRACTICES
according to Directive 2004/9/CE (SAFETY TESTS)

Nom et adresse de l'installation d'essai : **ALBHADES PROVENCE**
Name and location of the test facility 940, avenue de Traversetolo
04700 ORAISON

Objet de l'inspection : **état des lieux :** **vérification d'étude(s) :**
Purpose of the inspection *Test facility inspection* *Study audit*

Date(s) d'inspection : 22 au 23 janvier 2020
Date(s) of the inspection

Degré de conformité aux B.P.L. * :
Status

A

Degré de conformité aux BPL valant pour les études achevées entre le 17 mars 2018 et le 23 janvier 2020
Level of compliance with GLP for studies performed between

Catégorie(s) d'éléments d'essai : produits cosmétiques
Types of Test items

Domaine d'activité : études d'irritation et de corrosion cutanées et oculaires
Areas of expertise

Catégorie OCDE (appendice à l'annexe III de C(89)87(Final)/révisée dans C(95)8(Final))
OECD category

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Commentaires éventuels : néant.
Observations (if applicable)

Fait à Saint-Denis (France), le :
Date of the statement

25 FEV. 2020

Le chef de pôle inspection
des essais et des vigilances
Direction de l'inspection

Régis ANDRÉ

* A : conformité aux B.P.L. (*in conformity with GLP*) ;
B : conformité partielle aux B.P.L. (*incomplete conformity with GLP*) ;
C : absence de conformité aux B.P.L. (*not in conformity with GLP*).